

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5


tel.: 012 422 48 95; fax: 012 422 36 12; e-mail: wlosinfo@krakow.pios.gov.pl; <http://www.krakow.pios.gov.pl>

WI.7024.4.22.2019.HM/KN

Kraków, dnia

Pan
Robert Maciaszak – Burmistrz
Urząd Miejski w Chrzanowie
w Chrzanowie

Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów



dot. pisma z dnia 27.03.2019 r., znak: GKD-II.1511.4.2019

W związku ze złożonym do WIOŚ w Krakowie wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności sposobu zbierania i magazynowania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w dniach 27 marca – 16 kwietnia 2019 roku przeprowadził interwencyjną kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Balinie. Ustalenia kontroli zawiera protokół 111/2019 z dnia 16.04.2019 r. W trakcie kontroli w stosunku do składanych interwencji ustalono co następuje:

- **magazynowanie i zbieranie odpadów na terenie Zakładu z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego,**

Stwierdzono, że odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów na terenie zakładu magazynowane były bez zabezpieczenia przed rozwianiem co stanowi naruszenie pkt 1.3 pozwolenia zintegrowanego cyt.

„ (...) odpady inne niż zmieszane odpady komunalne dostarczane do sortowni będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach/kontenerach lub luzem w wyznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu wokół hali sortowni lub naprzeciwko hali, w sposób zabezpieczający przed rozwianiem i zamknięciem (...)”

- **możliwość skażenia wód gruntowych, gleby i zanieczyszczeniem tzw. otuliny czyli łąk i nieużytków przez rozwiane plastikowe worki i torby,**

W celu ustalenia czy rozwiane plastikowe worki i torby z magazynowanych przez Spółkę odpadów spowodowały zanieczyszczenie gleby sąsiadujących z zakładem terenów zlecono akredytowanemu laboratorium SGS POLSKA Sp. z o.o. w Pszczynie badanie gleby na zawartość metali ciężkich (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Mi, Pb, Hg) węglowodorów, fenoli oraz PCB. Próbkę została pobrana 09.04.2019 r.

Do czasu zakończenia kontroli wyników z badań nie otrzymano. W przypadku zmian badanych parametrów w stosunku do raportu początkowego wykonanego przed budową instalacji MBP i przekroczenia obowiązujących norm określonych w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 1 września w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U z 2016, poz. 1395) zostaną podjęte działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ***braku dozoru osobowego i technicznego,***

ZGOK w Balinie jest całodobowo monitorowany i dozorowany przez system kamer monitorujących. Zakład wyposażony jest w 51 kamer w tym na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 12 kamer, na zewnątrz sortowni – 12 kamer, w obiekcie sortowni – 24 kamery i na placu dojrzewiania 3. Obraz z systemu monitoringu zapisywany jest na rejestratorach z możliwością odczytu oraz dostępem online. Po godzinach pracy zakładu dozоровanie osobowe nad obiektem przejmują firma zewnętrzna.

- ***brak zabezpieczenia składowiska przed dostępem osób postronnych, zwierząt domowych i dzikich,***

Teren zakładu na całej długości jest ogrodzony siatką metalową. Wjazd na teren instalacji odbywa się poprzez 1 bramę wjazdową zamkniętą po godzinach pracy. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z rozbudową minikwater i w związku z powyższym czasowo zdemontowano od strony południowej część ogrodzenia.

- ***przesypywanie się magazynowanych odpadów poza ogrodzeniem,***

Zgłoszony fakt przesypywania się magazynowanych odpadów poza ogrodzeniem – potwierdziły wizje lokalne przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w dniach: 27.03 i 03.04.2019 r. oraz patrol Policji w Chrzanowie. W związku z powyższym Komenda Powiatowa w Policji zobowiązała pismem z dnia 14.03.2019 r., znak: CA RDZ.5103.82.2019 Spółkę, do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma informację o usunięciu odpadów. Spółka pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r., znak: 470/04/2019 powiadomiła Policję o usunięciu nawianych odpadów oraz, że dodatkowo zabezpiecza magazynowane odpady siatką.

- ***wyplukiwanie przez wody opadowe zawartości plastikowych worków do gruntu,***

Poza terenem zakładu znajdowały się worki plastikowe – puste. W związku z powyższym nie potwierdzono wyplukiwania zawartości worków.

- ***uciążliwość zapachowa,***

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono co następuje:

- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania na terenie ZGOK działa bezawaryjnie,
- proces technologiczny na instalacji MBP prowadzony jest zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, obejmuje dwa etapy: mechaniczny i biologiczny,
- zanieczyszczone powietrze z instalacji MBP kierowane jest do atmosfery poprzez biofiltr, który uniemożliwia przedostawanie się z hali nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,
- w dniu oględzin biofiltr – pracuje,
- kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów nie prowadzi się,
- zainstalowana bariera antyodorowa przy placu dojrzewiania z uwagi na temperatury minusowe w nocy nie jest eksploatowana,
- na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na czaszy składowiska nie prowadzi się rozdeszczowania wód odciekowych,
- część eksploatowana składowiska nie jest opryskiwana preparatem antyodorowym

- trwają prace związane z budową studni odgazowujących, które powodują zwiększenie chwilowe uciążliwości zapachowej poprzez uwalnianie gazu z głębokich warstw złoża.
- eksploatacja składowiska prowadzona jest zgodnie z posiadaną instrukcją składowiska.
- W trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych na terenie kontrolowanych instalacji w dniach; 27 marca br., 3 i 16 kwietnia br. w godz. od 09.00-14.30 stwierdzono występowanie okresowej (chwilowej) uciążliwości odorowej w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- nie stwierdzono uciążliwości odorowej przy instalacji MBP, kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów – nie eksploatowana,
- w miesiącu kwietniu br. przystąpiono do rozbudowy systemu odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o 6 kolejnych studni pionowych.

Ponadto Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie w ramach przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym wdrożył program ograniczenia odorów, którego celem jest zapobieganie oraz ograniczanie występowania odorów związanych z funkcjonowaniem instalacji do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów. W ramach programu:

- 1) ustalono maksymalną pojemność magazynową placu o wymiarach 10x45m na 400 ton odpadów zielonych i bioodpadów,
- 2) od 1 lipca 2019 roku zostaną zastosowane membrany na przyzmacz kompostowych w celu zabezpieczenia ich przed warunkami atmosferycznymi,
- 3) zmieniono procedurę odbioru selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów poprzez kierowanie do procesu w pierwszej kolejności odpadów przyjętych w workach.

- ***nielegalne deponowane odpadów na terenie ZGOK Balin***

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie deponowane są wyłącznie odpady dopuszczone pozwoleniem zintegrowanym i składowane zgodnie z instrukcją.

Przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w dniach: 27.03 i 03.04.2019 r. wizje lokalne na terenie Zakładu potwierdziły zgłoszony przez interweniujących fakt przesywywania się magazynowanych na terenie zakładu odpadów innych niż niebezpieczne pochodzących z selektywnej zbiórki poza ogrodzenie. Magazynowanie odpadów przyjętych przez Spółkę na instalację MBP bez zabezpieczenia ich przed rozwiewaniem i zamknięciem stanowi naruszenie pkt 1.3 pozwolenia zintegrowanego - decyzja z dnia 3 czerwca 2015 roku, znak: SR-III-7222.2.2015 As (ze zm.).

W związku z ustalonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:

- wydał zarządzenia pokontrolne zobowiązujące zakład do przestrzegania posiadanego pozwolenia zintegrowanego m.in. poprzez zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed ich rozwiewaniem i zamknięciem,
- za naruszenie pozwolenia zintegrowanego w stosunku do zarządzającego zakładem zastosował sankcję zgodnie z art. 351 Prawa ochrony środowiska,
- skierował do Marszałka Województwa Małopolskiego wystąpienie w sprawie naruszenia przez podmiot pozwolenia zintegrowanego w celu podjęcia przez organ działań w ramach posiadanych kompetencji.